Assembly Instructions

Straight Connector Male / Female Thread

1.

x
17 mm

2.

y

3.

z
max. 4,5 mm

| ⚠ | x | Pins = 41 mm
Sockets = 37 mm |
| --- | --- | --- |

4.

max. 4 mm

| ⚠ | y | Pins = 7 mm
Sockets = 0 mm |
| --- | --- | --- |

5.

crimp

| ⚠ | z | Pins = 10 mm
Sockets = 7 mm |
| --- | --- | --- |

6.

crimp

7.

click

8.

click

code

9.

crimp

7.000.900.906

10.

code + position

code

position

11.

code

12.

click

code

13.

click

14.

code

15.

✂

code

16.

24   24

HUMMEL